

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA LUCÍA LACHUÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0075-43	FECHA:	FEBRERO 23 DE 2,024



Foto1: Colocacion de corredor posterior en modulo 1.



Foto 2: Cambio de techo por presentar filtraciones y deterioro de laminas.



Foto 3: Instalacion de corredor y piso de cocina.



Foto 4: Cambio de pila por deterioro.



Foto 5: Repello y cambio de pila.



Foto 6: Instalacion de corredor, repello y piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

