

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	AltaVerapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tontzul Ucula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0078-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. Vista lateral de grieta de la banqueta a intervenir



Foto 2. Rehabilitación de banqueta



Foto 3. Vista Frontal de banqueta a intervenir.



Foto 4. Vista lateral de aula a intervenir.



Foto 5. Vista lateral de cambio de estructura de techo del aula a intervenir.




Foto 6. Vista de cambio de lámina del aula a intervenir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRMULA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público