



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CONCEPCION AQUIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCIÓN AQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0081-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Inicio del desmontaje del techo.



Foto 2: Desmontaje de techo de las aulas.



Foto 3: Inicio de la sustitución de laminas de las aulas.



Foto 4: Inicio de reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 5: Inicio de reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 6: Inicio del piso de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público