

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA OSTUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OSTUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0084-43	FECHA:	8/05/2024



FOTO 1: LÁMINAS Y ESTRUCTURA DETERIORADAS



FOTO 3: POR REGLAS INVADIDAS POR LA POLILLA, LAS LÁMINAS YA NO SE SOSTIENEN CON LOS CLAVOS



FOTO 4: ESTRUCTURA DE MADERA ANTIGUA Y DETERIORADA



FOTO 5: ESTRUCTURA DE MADERA MUY DETERIORADA



FOTO 6: ESTRUCTURA DE MADERA Y LÁMINAS EN PÉSIMAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

