

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0092-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Colocación de piso cerámico al lugar de alimentación escolar.



Foto 2: Colocación de piso cerámico Aula 3.



Foto 3: Colocación de piso cerámico Aula 4.



Foto 4: Cambio de Puertas, Aula 3 y lugar de alimentación escolar.



Foto 5: Cambio de ventana aula 3, aula 4



Foto 6: Construcción del Portón Principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

206PS

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0092-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Construcción de cerco o muro perimetral.



Foto 2: Construcción del Segundo portón.



Foto 3 Cambio de puerta



Foto 4: Reparación de depósito de agua



Foto 5: Reparación de red de agua potable



Foto 6: Instalación de red de agua potable al módulo 2, parte de atrás y enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

WOPS

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

