



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0092-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Continuación del muro perimetral que nos favorecera para el resguardo de los enseres, mobiliario y equipo con el que cuenta el centro educativo.



Foto 2: Colocación de piso cerámico en dos aulas, bodega y pasillo del modulo numero uno de la escuela.



Foto 3: Desmontaje, limpieza e instalación de pescantes nuevos de canales galvanizados.



Foto 4: Instalación de canales de tubos PVC con conexión a pila de agua.



Foto 5: Instalación de porton en la primera entrada del muro perimetral.



Foto 6: Instalación de Porton de Muro en entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

WbPs

Firma y sello del Presidente de la OPR



ASAP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0092-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Pintado de pila de agua con pintura de piscina.




Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---