

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA BILTITUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0093-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina de direccin y corredor



Foto 2: Sustrucción de ventana



Foto 3: Sustrucción de vidrios de ventanas



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Reparación de puerta y cambio de chapa.



Foto 6: Reparación de puerta y cambio de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA BILTITUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0093-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: Cambio de piso de aulas




Foto 8: Sustitución de pescantes de canal



Foto 9: Sustitución de tinaco con tubería



Foto 10: Sustitución de losa de patio



Foto 11: Sustitución de pila para lavaderos



Foto 12: Sustitución de pintura de agua y aceite en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aníbal Guevara

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

