



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SECOCPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0098-43	FECHA:	10/07/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 2: Canales y bajada de agua pluvial



Foto 3: Reparación y cernido de paredes



Foto 4: Pintura de muros interior y exterior



Foto 5: Impermeabilización de losa y reparación del sistema eléctrico




Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

