

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Camcal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Camcal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0118-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Levantamiento de muro de mampostería de piedra de corona por necesidad del terreno



Foto 2: Finalización de Levantamiento de solera de humedad de concreto armado.



Foto 3: Armado y fundición de solera intermedia con block U



Foto 4: Finalización con Fundición de Columna y terminación con Solera block U en la cuarta hilada del muro.



Foto 5: Levantamiento, Armado y fundición de solera intermedia con block U en la cuarta hilada del muro.



Foto 6: Finalización, con Fundición de Columna y terminación con solera de bolock U en la séptima hilada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEIAL



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

