

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINA ICHAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0121-43	FECHA:	COBAN ALTA VERAPAZ, 25 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Inicio de colocacion de piso ceramico en el aula de preprimaria.



Foto 2: Proceso de instalacion de piso ceramico en el corredor del aula de preprimaria.



Foto 3: Proceso de instalacion de piso ceramico en la cocina del centro educativo.



Foto 4: Se observa el avance en la instalacion de piso ceramico en el corredor de la cocina del centro educativo.



Foto 5: Se observa el avance de instalacion de piso en los sanitarios.




Foto 6: se observa el montaje de la estructura de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINA ICHAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0121-43	FECHA:	COBAN ALTA VERAPAZ, 25 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Se observa el emparillado de la terraza de los sanitarios.



Foto 2: Se evidencia el tallado de puertas de cuatro sanitarios.



Foto 3: Se observa el proceso de cintiado en la cocina del centro educativo.



Foto 4: Aplicación de repello en la cocina del centro educativo




Foto 5: Instalación de tuberías para desviar las aguas de los cuatro sanitarios.



Foto 6: Repellado exterior de las paredes de la cocina del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINA ICHAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0121-43	FECHA:	COBAN ALTA VERAPAZ, 25 DE MAYO DE 2024



Foto1: Trabajos en repello en sanitarios.



Foto 2: Fundicion de concreto en sanitarios.



Foto 3: Instalacion de puerta de la cocina del establecimiento.



Foto 4: Repellado de las paredes de los cuatro sanitarios.



Foto 5: Se observa la aplicación de pintura a las puerta de modulos de clase.



Foto 6: Trabajo de aplicación de pintura en las paredes del corredor del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---