

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LAS PROMESAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PROMESAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0221-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Proceso de levantado de pared de block en forma de U



Foto 2: Proceso de cambio de estructura de techo y cubierta de lamina



Foto 3: Proceso de cambio de piso



Foto 4: Proceso de sustitución de 2 puertas de madera por dos de metal y cambio de ventana de madera por ventada de metal con vidrio.



Foto 5: Proceso de rehabilitación de pared de block y cambio de piso de esta aula



Foto 6: reparación de dos puerta y cambio de malla de una ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

