

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHAJMACAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0222-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO1: En esta etapa se colocaron celocillas para levantar mas el aula.



FOTO 2. Se empiezan a colocar paraes para fundir de cemento.



FOTO 3: Avance de como esta quedando la estructura del aula.



FOTO 4: Fundiendo cimientos.




FOTO 5: Avance de 70% del aula.



FOTO 6: Colocación de estructura metalica para techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

