



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHAJMACAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0222-43	FECHA:	25 AGOSTO 2024



FOTO 1: Techo con estructura metálica colocado en el aula de sexto primaria.



FOTO 2: Exterior del aula de sexto primaria con parales de cemento y entortado del corredor.



FOTO 4: Aula terminada.




FOTO 4: Exterior del aula de segundo primaria con puerta.



FOTO 5: Aula de segundo primaria con techo nuevo.



FOTO 6: Aula terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

