



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LAS LAGUNAS DEL FAISAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LAS LAGUNAS EL FAISAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0223-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE 2024



Foto1: SUSTITUCION DECUBIERTA DE LAMINAS.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE VENTANAS POR BALCONES DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO.



Foto 4: SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR PAREDE DE BLOCK.



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 6: INSTALACION DE 3 HILADAS DE BLOCK POR ALTURA PROMEDIO DE ESTABLECIMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público