

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patate Icbolay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0229-43	FECHA:	20 de Septiembre de 2024



Foto 1: Inicio de almacenamiento de block colocación de los horcones de metal y concreto. Reemplazo de los horcones de madera.



Foto 2: Proceso de colocación de paredes de block, reemplazo de las paredes de maderas.



Foto 3: Colocación de horcones de concreto.



Foto 4: Coronación y fundición de horcones, culminación de las paredes



Foto 5: Colocación de pisos, reemplazo de la anterior.



Foto 6: Colocación de láminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Pop Paau

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alvaro Macario Coc Sagui.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

