

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAPALAU SAMUTZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAPALAU SAMUTZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	27/09/2024



Foto1: CULMINACION Y VISTA PREVIA DE LA CULMINACIÓN DE LA ENTRADA A LA ESCUELA.



Foto 2: CULMINACIÓN DEL LADO INQUIERDO.




Foto 3: VISTA PREVIA AL LADO DERECHA DE LA ESCUELA.



Foto 4: VISTA DESDE DENTRO DE LA ESCUELA, LUEGO DE LA FINALIZACIÓN DEL MURO.




Foto 5: ENTRADA, PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA.



Foto:6 VISTA PREVIA DEL LADO DERECHA E IZQUIERDA LUEGO DE LA FINALIZACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público