



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Coban
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chinasayub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0239-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Se necesita un canal de 25m de largo X 50cm de ancho.



Foto 2: Se necesita de 1 puerta de metal de 1.60m X 1m de un aula.



Foto 3: Se necesita de cambio de seis ventanas de un aula



Foto 4: Se necesita 4 puerta de baño de inodoro y cambio de dos tinacos de 2700 litros.



Foto 5: Se necesita de 28 ventanas de 3m X 1.50.M de 9 aulas




Foto 6: Se necesita repellar dentro y afuera de cada uno de los 12 aulas incluyendo la Dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

