

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0246-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1. Sustitución de cubiertos de laminas



Foto 2. Sustitución de cubiertos de láminas



Foto 3: Sustitución estructura de techo



Foto 4: Sustitución estructura de techo




Foto 5. Remodelación del área de la cocina



Foto 6. Remodelacion de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0246-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Sustitución de canales



Foto 8: Sustitución de canales



Foto 9: Pinturas de interior y exterior



Foto 10: Sustitución de pintura




Foto 11: Sustitución de pisos



Foto 12: Sustitución de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---