

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA VALERIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Valeria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0248-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Finalización de cubierta de lamina



Foto 2: Finalización canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Finalización de piso de interior y exterior



Foto 4: Finalización piso de interior y exterior



Foto 5: Finalizando cubierta de lámina.




Foto 6: Finalizando canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

