



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                           |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz              | MUNICIPIO:                     | Cobán                                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. Aldea las Pimientas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea las Pimientas                         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0253-43             | FECHA:                         | Aldea las Pimientas 15 de Noviembre de 2024 |



Foto 1: En mero Cambio del techado del establecimiento



Foto 2: Las ventanas en pleno mplacion para tener buena iluminacion.



Foto 3: Sustitucion de Vigas y Costaneras.



Foto 4: Colocacion de pisos



Foto 5: Sustitucion de puertas: Cambiaremos la puerta por una de metal.



Foto 6: Colocacion de Muros: Mejoraremos el muro Perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPEL EDUCATIVO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

