



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Aldea las Pimientas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las Pimientas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0253-43	FECHA:	Aldea las Pimientas 29 de Noviembre de 2024



Foto1: Cambio del techado del establecimiento completado



Foto 2: Las ventanas instaladas por completo para tener buena iluminación.



Foto 3: Instalacion de Vigas Costaneras de metal completado



Foto 4: Colocacion de pisos completado



Foto 5: Instalacalon de puertas de metal completado



Foto 6: Colocacion de Muros: Mejoraremos el muro Perimetral completado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

