



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FORMA 115
VERSIÓN 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	Cuba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Chimbobquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-24-EDRS 41	FECHA	12/10/2024



Foto 1: Muestra estado del mantenimiento de la escuela



Foto 2: Captura de detalles de reparación de techo y paredes de la escuela



Foto 3: Así estaba los días previos de obras



Foto 4: Captura de detalles de reparación de días previos de obras



Foto 5: Así estaba la pintura de exterior y techos de obra



Foto 6: Captura de detalles de pintura de acabados de interior y exterior

Observación: Si se observó un problema se realizó un reporte de mantenimiento a la escuela y se reportó de forma

Miguel Tz: Chub.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRG-FOT-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHINA BOQUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-01-0202-43	FECHA	22/05/2024



Foto 1: La entrada del portón principal



Foto 2: Subsección de gradas en frente del portón principal principal



Foto 3: Área de nueva perimetral



Foto 4: Muro perimetral frente a escuela



Foto 5: Construcción de muro perimetral en frente de la escuela

Observación: Si se remarcan en puntos rojos los daños observados en el edificio durante el mantenimiento.

Miguel Tz Chob

Firma y sello del Ejecutor de la OMA



Firma y Sello del Ejecutor de la OMA

