

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Aldea las Pimientas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea las Pimientas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0253-43	FECHA	Aldea las Pimientas



Foto1: Cambio del techado del establecimiento



Foto 2: Sustitucion de ventanas: Ampliaremos la ventana para tener buena iluminacion.




Foto 3: Sustitucion de Vigas y Costaneras.



Foto 4: Colocacion de pisos, Reuniones en el corredor alrededor del polvo



Foto 5: Sustitucion de puertas: Cambiaremos la puerta por una de metal.



Foto 6: Colocacion de Muros: Mejoraremos el muro Perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

