

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD UCULA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULA CANGUINIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0265-43	FECHA:	



Foto1: Entechado finalizado



Foto 2: piso finalizado



Foto 3: pintura en ventanas finalizada



Foto 4: colocacion de puertas finalizada



Foto 5: pintura de paredes finalizada



Foto 6: finalizacion de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosendo Macz caal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

