



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se hizo la compra de dos tinacos de 2500 litros cada uno



Foto 2: se reparan los depósitos de agua



Foto 3: Para una mejora en el cerco perimetral se procede a colocar dos tiras de block



Foto 4: Mejorando el Cerco perimetral en todo el contorno de la escuela



Foto 5: Colocando base para la malla del cerco perimetral



Foto 6: Se procede a retirar las ventanas de madera, para posterior colocar las de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se procede a la instalación de las ventanas de metal de la cocina



Foto 2: Se retiran las ventanas de madera para instalar las de metal.



Foto 3: Se procede a retirar el piso dañado para colocar el piso nuevo.



Foto 4: Se procede a instalar las puertas de metal. Para tener una mayor seguridad.



Foto 5: Se procede a colocar muro de piedra para fortalecer el muro de la cocina.



Foto 6: Se compra tubos y costaneras para cambiar el techo del salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Se reparan las paredes del salón de clases.



Foto 2: La pared del salón de clases se fortalece para tener mayor seguridad para los estudiantes.



Foto 3: Se instala piso nuevo al salón de clases.



Foto 4: Cambiando el piso del salón de clases.



Foto 5: Se retira el techo del salón para instalar la estructura de metal nueva.



Foto 6: Se mejora las paredes del salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

