



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Dos depósitos de agua nuevos e instalados para abastecer a la escuela.



Foto 2: Ahora el establecimiento cuenta con tres depósitos de agua que equivalen a 7,500 litros de agua para uso de los estudiantes.



Foto 3: Cerco perimetral con block y malla completamente terminado.



Foto 4: El perímetro de la escuela se encuentra completamente cerrada con block y malla galvanizada.



Foto 5: El cerco perimetral, ahora protege completamente las instalaciones de la escuela.



Foto 6: Puertas de metal completamente nuevas en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-0288-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Ventana de metal instalada a la cocina.



Foto 2: Puerta de metal instalada en el salón de clases.



Foto 3: Piso completamente nuevo en el salón de clases.



Foto 4: Piso cerámico en un salón de clases.



Foto 5: Piso cerámico en la Dirección de la escuela.



Foto 6: Techo completamente nuevo e instalado para el salón de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAACTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0288-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Láminas nuevas en el salón de clases.



Foto 2: Corredor del salón de clases, con estructura nueva de metal.



Foto 3: Edificio escolar con cambios significativos.



Foto 4: Corredor del Salon de clases.



Foto 5: Edificio escolar con mejoras significativas para atender a la población estudiantil.



Foto 6: Interior y exterior del salón de clases que se le dio mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

