

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SACHAL, ANEXO COOPERATIVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SACHAL, ANEXO COOPERATIVA SAMAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0294-43	FECHA:	14 DE JULIO DEL AÑO 2,024



Foto1: Se mejoro y se sustituyo paredes.



Foto 2: se mejoro la estructura del techo.



Foto 3: Se sustituyeron laminas viejas por nuevas laminas.



Foto 4: Colocacion de costaneras.




Foto 5: Colocacion de laminas nuevas




Foto 6: Se coloco puerta nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde Coc Paqu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público