



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SACHAL, ANEXO COOPERATIVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SACHAL, ANEXO COOPERATIVA SAMAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0294-43	FECHA:	30 DE AGOSTO DEL AÑO 2,024




Foto1: Se mejoro el establecimiento educativo.



Foto 2: se sustituyeron laminas en mal estado.



Foto 3: Se sustituyeron costaneras.




Foto 4: Se mejoraron las ventanas y puertas.



Foto 5: Se mejoro el piso que se encontraba en mal estado.




Foto 6: Colocacion de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matilde coc Paqu

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público