

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



fotografía que muestra el deterioro de la estructura de madera



muestra la estructura de madera con deterioro en una de las aulas



muestra la estructura de madera en una de las aulas



Muestra el techo del modulo 2 y el mal estado de las láminas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



MUESTRA LA PARTE FRONTAL DE LA COCINA CON PUERTA DE MADERA Y LA ESTRUCTURA DE MADERA CON DETERIORO



MUESTRA EL TECHO DE LA COCINA EN MAL ESTADO



MUESTRA LA ESTRUCTURA DE MADERA DE LA PARTE INTERNA DE LA COCINA EN DETERIORO.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



MUESTRA LA ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO EDUCATIVO SIN PORTON.



MUESTRA EL INGRESO PRINCIPAL AL CENTRO EDUCATIVO Y EL INGRESO DE VEHICULOS SIN PERMISO



MUESTRA EL INGRESO DE VEHICULOS DEL TRANSPORTE PESADO AL CENTRO EDUCATIVO SI PERMISO



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Nueva Las Pacayas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0295-43	FECHA:	4/03/2024



muestra el muro perimetral inconcluso



muestra el muro perimetral inconcluso



muestra el muro perimetral inconcluso

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

