

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | COBÁN                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0295-43               | FECHA:                         | 15/04/2024                  |



Foto1: Desmontaje del techo y estructura en mal estado



Foto 2: Inicio de la instalación de la estructura



Foto 3: finalización de la instalación de las tijeras de las aulas.



Foto 4: levantado de hileras de block para subir la altura de las aulas



Foto 5: finalización de la instalación de la estructura de las aulas



Foto 6: inicio de la sustitución de láminas de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | COBÁN                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0295-43               | FECHA:                         | 15/04/2024                  |



Foto 1: inicio de la sustitución de estructura de cocina



Foto 2: inicio de la sustitución de la estructura de la cocina




Foto 3: inicio de la sustitución de láminas de la cocina



Foto 4: inicio de la sustitución de láminas de la cocina



Foto 5: sustitución de las laminas de la cocina



Foto 6: sustitución de puerta de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                | MUNICIPIO:                     | COBÁN                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0295-43               | FECHA:                         | 29/04/2024                  |



Foto 1: Inicio de la fabricación del portón



Foto 2: Instalación del portón



Foto 3: Instalación del portón acceso principal



Foto 4: colocación de block en muro perimetral.



Foto 5: aplicación de pintura en paredes de cocina



Foto 6: aplicación de pintura en todo el edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

