

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CAMCAL, CAMPOSANTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAMCAL CAMPOSANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0298-43	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: se realizó el cambio de techo de la entrada principal a la escuela.




Foto 2: se cambiaron las láminas y se pintaron las costaneras que se encontraban en mal estado




Foto 3: se cambiaron algunas ventanas que se encontraban en mal estado




Foto 4: limpiando las puertas de cada aula



Foto 5: limpiando la pintura anterior de portones de las aulas



Foto 6: pintando y limpiando vidrios de cada aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilia Q.

Firma y sello del Presidente



Wladimir

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

