

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CAMCAL, CAMPOSANTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAMCAL CAMPOSANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0298-43	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE 2024




Foto 1: se realizó el pintado de puertas de metal.



Foto 2: se cambiaron las láminas y se pintaron las costaneras que se encontraban en mal estado



Foto 3: se cambiaron algunas ventanas que se encontraban en mal estado



Foto 4: se mejoro bastante la estructura del techo del establecimiento completo



Foto 5: se realizó cambio de techo de la dirección y se pintó las paredes



Foto 6: así quedó todo el cambio de techo y paredes que se encontraba en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Amador

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

