

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. COMUNIDAD SEHUX SETZAC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHUX SETZAC, COBAN, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0300-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Proceso final de instalacion de enlaminado



Foto 2: Proceso final de repello de paredes



Foto 3: Tinacos respectivos para almacenaje de agua



Foto 4: Pintura de interior y exterior del establecimiento.



Foto 5: Proceso final de instalacion del panel solar.



Foto 6: Proceso final del interio y exterior del centro educativo, estructura metalica, iluminacion altura y pintura del interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

