

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Canihá II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canihá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0303-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Remozamiento de cimientos del aula



Foto 2: Remozamiento de paredes del aula.



Foto 3: Remozamiento de techo de aula



Foto 4: Remozamiento de perímetro del establecimiento.




Foto 5: Remozamiento de columnas del perímetro del establecimiento.



Foto 6: Remozamiento del techo de entrada del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---