

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Canihá II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canihá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0303-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Remozamiento finalizado techo de entrada del establecimiento



Foto 2: Remozamiento finalizado de porton de entrada del establecimiento



Foto 3: Remozamiento finalizado del perímetro del establecimiento.



Foto 4: Remozamiento finalizado corredor del aula.




Foto 5: Remozamiento finalizado en pintura del establecimiento.



Foto 6: Remozamiento finalizado del techo del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---