

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CANIHA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANIHA I, COBÁN A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0304-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Colocación de columnas en las esquinas



Foto 2: Levantamiento de cimiento



Foto 3: Limpieza del area de trabajo para materiales



Foto 4: Levantamiento primera fase de pared



Foto 5: Levantamiento segunda fase de pared despues de solera.



Foto 6: Fundicion de columnas en las partes que tiene pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--