

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0305-43	FECHA:	11 DE JULIO DEL AÑO 2,024



Foto 1: Cambio de costanera de madera a metal.



Foto 2: Cambio de laminas



Foto 3: Colocacion de piso entorata



Foto 4: Colocacion de puertas





Foto 5: Colocacion de puertas



Foto 6: Cambio de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0305-43	FECHA:	11 DE JULIO DEL AÑO 2,024



Colocacion de losa.



Colocacion de vigas de metal.



Colocacion de laminas



Colocacion de ventanas




Foto 5: Colocacio de puertas



Foto 6: Colocacion de capoteras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0305-43	FECHA:	11 DE ABRIL DEL AÑO 2,024



Foto 1: Cambio de puertas y techo de baños



Foto 2: Cambio de losa



Foto 3: Cambio de mallas



Foto 4: Terminar de colocacion de mallas



Foto 5: Colocacio de piso entortada en el corredor



Foto 6: Colocacion de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0305-43	FECHA:	11 DE ABRIL DEL AÑO 2,024



Foto1: Cambio de costanera de madera a metal.



Foto 2: Cambio de laminas




Foto 3: Colocacion de piso entorata da



Foto 4: Colocacion de puertas




Foto 5: Colocacion de ventanas



Foto 6: Cambio de mallas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

