



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chirremox Temal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirremox Temal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0313-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: La Escuela cuenta con cuatro Hiladas d bloc



El piso es entortada de cemento



Foto 3: costaneras de maderas



Foto 4: las ventas son de malla metálicas



Foto 5: Las llaminas esta deterioradas



Parales de madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

SAUL CHOC CAC

Firma y sello del Presidente de la OPE



MARIO ROLANDO CAAL YAT

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

