



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chirremox Temal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseno Chirremox Temal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0313-43	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Fundiendo las columnas del aula de remozamiento.



Foto2: Colocación de block del techo de dos aguas.



Foto 3: Retitando las maderas que sirvieron para fundir las columnas.



Foto 4: Colocando andiamo para seguir pegando block.




Foto 5: Vista del lado derecho del aula de remozamiento.



Foto 6: Albanil y miembros de la comunidad trabajando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


SAUL CHOC CAC
Firma y sello del Presidente de la OPR




MARIO ROLANDO CAAL YAT
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

