



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Chirremox Temal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chirremox Temal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0313-43	FECHA:	3/12/2024



Foto1: Ventanas colocadas del aula de remozamiento.



Foto2: Techo de la escuela vista interior.



Foto 3: Barrotes colocados para mejor entrada de luz al aula de remozamiento.



Foto 4: Barrotes de la escuela.




Foto 5: Vidrio colocado en las ventanas.



Foto 6: Vista del techo parte exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


SAUL CHOC CAC
Firma y sello del Presidente de la OPE



MARIO ROLANDO CAAL YAT
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

