

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHIRREMOX SACOC I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREMOX SACOC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0314-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reforzamiento de las columnas que estaban deterioradas por las inclemencias del tiempo.



Foto 2: Mejoramiento de las paredes que estaban en mal estado.



Foto 3: Cambio de las vigas de madera por costaneras



Foto 4: Mejoramiento del piso del aula que estaba deteriorada, por piso nuevo.



Foto 5: Cambio de las láminas que estaban deterioradas por láminas troqueladas.



Foto 6: Se mejoro la estructura general del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director, Centro Educativo Público
---	--

