

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHIRREMOX SACOC I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREMOX SACOC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0314-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Puerta de madera sustituida por una de metal en color azul.



Foto 2: Colocadas las ventanas de metal con vidrio en ambos extremos para una mejor iluminación del aula.



Foto 3: Se cambió totalmente las vigas por costaneras.



Foto 4: Se cambió totalmente las láminas anteriores por láminas troqueladas, además se le colocó canales para la caída del agua.



Foto 5: Se mejoró el piso del aula con piso nuevo.



Foto 6: Se pintaron las partes externas del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

