

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

|                             |                                           |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ                              | MUNICIPIO:                     | COBÁN                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL MIXTA CHIRREMOX, SACOC II | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHIRREMOX, SACOC II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0315-43                             | FECHA:                         | 11 DE ABRIL DEL AÑO 2024    |



Foto1: Finalización de construcción de muro de contención.



Foto 2: Resultado del mejoramiento del piso del aula.



Foto 3: Finalización de reparación de sistema eléctrico.



Foto 4: Estructura frontal del aula y colocación de canales.



Foto 5: Gradas principales.



Foto 6: Parte interna del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Max choc coc

Firma y sello del Presidente de la CEE



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

