



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo Cunixpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0320-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Finalización de colocación de ventanales con vidrios y retoque de pintura. Parte posterior.



Foto 2: Colocación y finalización de ventanales con vidrios en la parte frontal de las aulas, sustitución de puertas finalizada, colocación y pintura de las puertas de metal; retoque de pintura.



Foto 3: Colocación de tercera puerta de metal finalizada.



Foto 4: Finalización de colocación de piso de granito.



Foto 5: Finalización de sustitución de cubierta de lámina. Parte posterior.



Foto 6: Finalización de trabajos de mantenimiento del edificio escolar con retoque de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

