

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUTAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GANCHO CAOBA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0325-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: INICIO DE LOS TRABAJOS Y DESMONTAJE DE TECHO



Foto 2: COLOCACION DE HILADAS DE BLOCK Y FORMALETAS



Foto 3: VISTA DE LAS HILADAS DE BLOCK EN METROS LINEALES



Foto 4: AVANCES DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE BLOCK



Foto 5: VISTA DE LOS TRABAJOS AVANZADOS DE SOLERA Y CORONACION.



Foto 6: COLOCACION DE FORMALETAS DE SOLERA Y COLUMNAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José María

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Antony

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

