

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CONCHAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CONCHAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0326-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: Desmontaje del entechado de la escuela.



Foto 2: Trabajo de pintura del exterior de la escuela



Foto 3: Pintura de costaneras.



Foto 4: Pintura de interior y exterior.



Foto 4: Cambio de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Cambio de piso de concreto, area de fundición de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

