

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN JOSE SACALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE SACALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0327-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Remozamiento finalizado conforme a los renglones de trabajo establecidos para la escuela.



Foto 2: Estructura finalizada de las columnas de concreto.



Foto 3: Colocación de ventanas de metal en las partes delantera y trasera de la escuela.



Foto 4: Puerta instalada.



Foto 5: Mejoramiento de piso.



Foto 6: Mejoramiento del baño a través de pintura y cambio de puertas principales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--