

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COPALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0329-43	FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2024



Foto1: Desmontaje de madera por estructura de metal .



Foto 2: El cambio de estructura se realizara por deterioro en estructura de madera



Foto 3: Sustitución de cubierta de lamina este a causa del deterioro provocado por el paso de los años.



Foto 4: Sustitución de paredes de madera por paredes de block



Foto 5: Se reforzara con soleras y columnas de cemento.



Foto 6: El cambio de paredes de madera a block se realizara para mejorar las condiciones del edificio donde se imparten las clases a los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

