



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	SCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO TOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 01 - 0330 - 43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: ESTRUCTURA METALICA, ENTECHADO, PISO, PUERTA Y VENTANA. DIRECCION SEGÚN CROQUIS



Foto 4: REPARACION O SUSTITUCION DE PISO



Foto 5: REPARACION DE CORREDOR



Foto 6: PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Cabral Pacay

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

