



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO TOMAS 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TOMAS 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0330-43	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: ESTRUCTURA METALICA, ENTECHADO AULA Y CORREDOR, SALON 3. SEGÚN CROQUIS Y PISO CERAMICO EN EL CORREDOR



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: ESTRUCTURA METALICA, ENTECHADO, PISO, PUERTA Y VENTANA. DIRECCION SEGÚN CROQUIS



Foto 4: REPARACION O SUSTITUCION DE PISO



Foto 5: REPARACION DE CORREDOR



Foto 6: PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Angel Cabral Pizar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

